



INDUSTRIAL HAND SOAP DISPENSER

DESCRIPCIÓN

Dispensador de jabón para manos de servicio pesado para jarras de tapa plana de 1 galón. El mango montado en la parte superior está diseñado para ser presionado con las manos, los antebrazos o los codos. Diseñado específicamente para los recipientes de "galón redondos con tapa plana" que se utilizan para empacar los limpiadores de manos industriales líquidos espesos NCL® Mechanics Select™.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- **SIN MENSAJES** / Diseñado específicamente para que las manos sucias no necesiten tocar la palanca.
- **CONVENIENTE** / Diseñado para galones de tapa plana, lo que permite un fácil reemplazo de botellas.
- **CONSTRUCCIÓN DURADERA** / Hecha de metal y plástico resistente.
- **MONTAJE FÁCIL** / Incluye todo el hardware de montaje, lo que hace que la configuración sea de solo unos minutos.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Afloje los tornillos y deslice la cubierta de aluminio hacia adelante hasta que se detenga contra los tornillos. Esta acción debería liberar el soporte de pared, que se puede quitar sujetando la cubierta y tirando del soporte de pared hacia abajo.
2. Utilice los tornillos y tacos proporcionados (u otros sujetadores apropiados) para montar el soporte de pared. Deje 11" de espacio debajo del soporte de pared para que la botella se pueda quitar fácilmente.
3. Con la cubierta en la posición delantera, el dispensador se puede montar en el soporte de pared. Empuje suavemente el dispensador hacia abajo para que la cubierta pueda encajar en las ranuras.
4. Deslice la cubierta hacia atrás hasta que toque la superficie de la pared. Apriete los tornillos ubicados en el lado inferior de la cubierta.
5. Instale la botella deslizando el cuello de la botella hacia arriba en el cilindro dispensador.
6. Deslice la base de la botella en el estante del soporte de pared.
7. Oprima la palanca vigorosamente 4 o 5 veces para cebear la unidad.

AJUSTE DE CARRERA:

(Cuando se desea una menor cantidad de producto)



Una vez que la unidad esté cebada, retire la botella y coloque un destornillador de cabeza plana en el ajuste de carrera. Gire el ajuste de carrera en sentido antihorario aproximadamente un cuarto de vuelta hasta que se detenga.

CONSEJO ÚTIL:

Si la unidad no logra cebear fácilmente, cubra suavemente la abertura del tubo de salida con un dedo. Presione la palanca 4-5 veces. Tenga cuidado de no rociar jabón cuando la unidad comience a bombear.

NOTA:

Si el dispensador no se usa durante largos períodos, algunos productos de jabón pueden secarse dentro de la bomba. Si esto ocurre, sumerja el dispensador en agua tibia hasta que la unidad pueda bombearse libremente.



LIMPIADOR DE MANOS INDUSTRIALES



401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517
www.nclonline.com • e-mail:info@nclonline.com